

SHERATON CUIVRE

FONCTIONNALITE

Pâte décapante et d'étamage du fait de la présence d'alliage étain-cuivre en poudre dans sa composition.

- Applicable sur le cuivre, le laiton, le bronze et l'acier.
- Convient pour les canalisations d'eau potable.
- Ne contient pas de plomb.
- Ne pas utiliser avec l'aluminium.

Labels et Agréments

Formulé à partir de matières autorisées au contact de l'eau potable citées dans les listes positives de référence reprises dans la circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000.

Garanti sans plomb.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Pâte grise
Nature chimique	Pâte à braser à base d'alliage étain/cuivre et décapant incorporé
Densité	2,4
pH	3,4 (acide)
Température de fusion	+ 240°C
% de métal d'apport	60% (dont 97% d'étain)

Mise en œuvre

Préparation

- La pâte peut être utilisée telle quelle ou mélangée avec un peu d'eau, pour la rendre fluide.
- Si la pâte décapante, il suffit de la mélanger pour qu'elle retrouve sa consistance initiale.
- Nettoyer les traces de rouille et de corrosion sur le support à l'aide de la LAINE D'ACIER ou de papier abrasif.

Mode d'emploi

Brasage :

- Appliquer la pâte sur les surfaces à braser à l'aide d'un pinceau.
- Assembler les pièces à braser, puis chauffer le métal jusqu'à fusion de la pâte.
- Pour le brasage d'éléments de canalisation, ajouter une goutte de BOBINE ETAIN/CUIVRE en fin de brasage.
- Après refroidissement, nettoyer le résidu avec un chiffon humide.

Etamage :

- Etaler la pâte au pinceau.
- Chauffer le métal.
- Essuyer avec un chiffon propre alors que la pâte est encore en fusion.
- Après refroidissement, nettoyer le résidu avec un chiffon humide.

Nettoyage du matériel

Avec un chiffon humide.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température comprise entre +10°C et +35°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.