

GEBSICONE W2

Функціональність

Нейтральний силіконовий герметик (спирт/алкоксі) з фунгіцидними властивостям (захист від плісняви). Спеціальна санітарна якість, придатний для застосування на більшості поверхонь.

- Еластичний герметичний шов навколо сантехнічних приладів (умивальники, раковини, піддони та душові кабінки, ванни, мийки, меблі для ванних кімнат, стільниці, меблі з меламіну).
- Можна наносити на скло, емаль, порцеляну, акрил, смоли, композитні матеріали, ПВХ, дерево, бетон, нержавіючу сталь, природний камінь* тощо. [(*) Враховуючи різноманітність матеріалів, особливо мармуру та граніту, потрібно провести попередню перевірку на непомітній ділянці].
- Наявність ефективного фунгіциду запобігає появі чорних плям, що надають шву брудного вигляду.

Етикетки та сертифікати відповідності

Знак CE: DOP № 17927141-1

- Герметик для санітарних швів: стандарт EN 15651-3 S – клас XS1

Технічні характеристики

Характеристики	Специфікації
Колір	Напівпрозорий, білий, сірий (RAL 7044), чорний (RAL 9005). Вказані коди RAL наведено лише для довідки. Радимо провести попередню перевірку, якщо потрібен точний колір.
Зовнішній вигляд	Тиксотропна паста (не тече)
Тип герметика	Спирт/алкоксі (нейтральний)
Щільність	1.01
Час утворення плівки	35 хв
Час втрати липкості	Приблизно 150 хв
Швидкість затвердіння	2 мм протягом перших 24 годин
Використання сантехнічних приладів	Через 3 години/зачекати 24 години у разі прямого контакту з водою
Властивості затверділого шва:	
Твердість за Шором А	24
Модуль пружності при 100 % розтягуванні	0.37 МПа
Подовження при розриві	300 %
Температурна стійкість	Від -40 °C до +150 °C
Відшарування	Слабке

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Франція

Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Стійкість	До старіння, навіть у теплому і вологому середовищі До миючих засобів та звичайних побутових засобів для чищення
Адгезія	Відмінна на склі, емалі, порцеляні, нержавіючій сталі, акрилі, цементі, смолі, композитах, ПВХ, бетоні, фарбованому дереві.
Фарбування	Ні

Всі ці дані вимірювались при 23 °C та 50 % відносної вологості. Ці показники можуть змінюватися, залежно від умов затвердіння.

Застосування

Підготовка


- Поверхні мають бути сухими, без пилу та знежиреними.
- Заборонено наносити герметик при температурі нижче +5 °C або вище +40 °C.

Спосіб застосування


- Для занадто глибоких швів обмежити глибину за допомогою пористої піни. Зазвичай глибина шва має бути менша за половину його ширини (для непрохідних швів).
- Відрізати кінчик насадки на діаметр трохи менший за ширину шва, після чого застосувати герметик.
- Розгладити, наприклад, за допомогою шпателя GEB.

Витрата

Залежно від розмірів шва та способу нанесення, картридж об'ємом 310 мл розрахований на шов відповідної довжини (довжина шва вказана в метрах):



Глибина в мм (СТ)	Ширина в мм (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9.6	7.7	5.1	3.8	3.1	2.5
5	7.7	6.2	4.1	3.1	2.4	2.0
7	5.5	4.4	2.9	2.2	1.7	1.4
8	4.8	3.8	2.5	1.9	1.5	1.2
10		3.1	2.0	1.5	1.2	1.0
12			1.7	1.2	1.0	0.8
15			1.3	1.0	0.8	0.6
20				0.7	0.6	0.5



	Діаметр шнура в мм (d)				
	5	6	8	10	12
Довжина шва	15.7	10.9	6.0	3.8	2.6

Очищення обладнання

Для очищення інструментів використовують ацетон, уайт-спірит або етиловий спирт до висихання герметика, а після затвердіння очищення проводять шляхом зрізання/зішкрібання.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки див. на сайті www.quickfds.com або www.geb.fr.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо миючих засобів, список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту, див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте засоби відповідально.

Порада

Попередньо окресліть місце шва, наклавши малярську стрічку, яку слід зняти одразу після розгладжування герметика.

Коментарі

Герметик не підлягає фарбуванню.

У разі використання на природному камені (мармур, граніт тощо) рекомендується провести попереднє випробування на непомітній ділянці.

Тривале зберігання за підвищеної температури може в деяких випадках змінити кінцеві властивості засобу.

Зверніть увагу: на нейтральних силіконових герметиках може з'явитися знебарвлення або пожовтіння за таких умов:

- відсутність світла (наприклад, у приміщенні без вікон);
- вплив інтенсивного ультрафіолетового випромінювання (наприклад, при сильному сонячному світлі);
- реакція з поверхнею, парами або іншими речовинами (наприклад, контакт із деякими свіжими швами плитки, використанням фарби на основі гліцерину під час формування шва або розгладжування невідповідним засобом).

Зміна зовнішнього вигляду сильно залежить від умов експлуатації.

Зберігання

Зберігати при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, визначається на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20°C за нормальної вологості.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та чинні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому рекомендуємо перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr